

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

планировки и зеленых насаждений памятника истории и культуры

Наименование памятника Усадьба в д. Воскресенское Пестовского района Новгородской области

Наименование обследуемого объекта на территории памятника Парк.

Площадь: территории памятника 5,2 га, обследуемого объекта 5,2 га.

Рельеф слегка возвышенный в северо-западной части парка.

Историческая (мемориальная) ценность обследуемого объекта Остатки усадебного парка XIX в.

Степень сохранности: планировки 2, растительности 3-4

Меры по сохранению и восстановлению исторического облика уход за сохранившейся растительностью

Рекомендации по дальнейшему использованию рекреационное

Составитель СЗЛП "Деспроект" Комплексная экспедиция Инж. Гудова Т.М.
(организация, должность, ф. и. о.)

Подпись составителя Гудов

" 22 " августа 19 90 г.

№ контура (выдела) Историческое (мемориальное) название	Площадь контура в га	Категория земель	Состав и возраст (лет) растительности	Происхождение	Сомкнутость крон	Эстетическая оценка	Устойчивость	Запас сухостоя/валежа, м³	Степень деградации	Степень сохранности: планировка/растительн.	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1,0	Поляна	<p>На самом возвышенном месте поляны - 2-х этажный деревянный дом с мезонином. У дома заросли крапивы, лопуха, полыни.</p> <p>Единично: ива (20) береза пов. (40), кусты сирени об (20).</p> <p>Со стороны восточного фасада дома группа молодняка 10 Кло (40), сомкн. 0,7. У кленов наблюдается сухостерпеньность. В северной части поляны куртина молодняка 10 ТпБ(25) ед. ТпБ(40), Кло (30) сомкнутость 0,7, кусты акации ж.</p> <p>С южной стороны усадебного дома группа 10 Кло(40) ед. Ос(25) сомкнутость 0,7.</p> <p>В покрове: злаки, манжетка, крапива, герань лесная.</p> <p>Положение - возвышенное.</p>			2				2/-	

№ контура (выдела) Историческое (мемориальное) название	Площадь контура в га	Категория земель	Состав и возраст (лет) растительности	Происхождение	Сомкнутость крон	Эстетическая оценка	Устойчивость	Запас сухостоя/валежа, м³	Степень деградации	Степень сохранности: планировка/растительн.	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0,3	Поляна	Северной границей поляны является жилой дом с приусадебным участком. На поляне единично клен о/л (20), ива к (20), чер. об (20), липа м/л (20), береза пов. (100). Поляна неровная, местами ямы. Покров: злаки, малина, крапива, манжетка.			2				-/4	
5	0,9	Насаждение	1.5Бп4Шм Иск (100) 1БЕ(70) 1.2Бп2ТпБ 2Лпм20с 2Клю(20) В насаждении просматривается рядовая посадка старых лип (свыше 100 л). Старые деревья на поляне располагаются единично и группами. Молодые деревья в основном произрастают в юго-восточной части насаждения. В подлеске: черемуха об, рябина об, ива, лещина об. В покрове: злаки, ива-да-марья, клевер, одуванчик. У старых деревьев отмечены раны, сухие ветви. В восточной части насаждения находятся деревянные хоз - постройки.	Иск	0,6	2	2		2	-/3	

№ контура (выдела) Историческое (мемориальное) название	Площадь контура в га	Категория земель	Состав и возраст (лет) растительности	Происхождение	Сомкнутость крон	Эстетическая оценка	Устойчивость	Запас сухостоя/валежа, м³	Степень деградации	Степень сохранности: планировка/растительн.	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0,6	Поляна	На поляне два деревянных дома с козлостройками, один из них жилой дом, другой — здание бывшего магазина (По вопросу местных жителей — место одной из усадебных построек). С южной стороны поляны сохранилась рядовая посадка липы м/л (100) — 5 дер., вдоль дороги сохранились старые березы (100 л) — 4 дер, ель об (110) — 2 дер. У старых берез — дупла, сухие ветви. Здесь же единично береза пов (30), самосев клена о/л (1-5 л), заросли крапивой, малины, лопуха. С северной стороны поляны одиночная береза пов (100). У здания бывшего магазина огород, яблоня, ива (20), черемуха об, клен о/л (40). В покрове: злаки, клевер, одуванчик, тысячелистник.			2				-/3	

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА планировки и древесно-кустарниковой растительности

Планировка (основные фрагменты) Сохранился усадебный дом; группы старых деревьев рядовой и одиночной посадки.

Преобладающие функциональные зоны Липа м/л (100), береза пов. (90 л). У старых деревьев - раны, сухие ветви. Из
Преобладающие древесные породы молодых деревьев - береза, ольха, клен о/л. Из кустарников - сирень об.
(название, возраст, состояние, устойчивость, основные повреждения)

(наличие сухостоя)

Газоны Заросли высокой травой: крапивой, лопухом, снытью.
(основные виды трав, состояние)

Цветники Отсутствуют.
(название цветов, состояние)

Степень деградации Вторая

Характеристика содержания растительности ухода за ней Уход за насаждениями не производится.

Заключение о современном состоянии Старых деревьев осталось мало, территория запущена. Парк находится в черте жилой застройки.

Необходимые оздоровительные мероприятия, их объем Уход за насаждениями, расчистка полян, пропашивание.